



كلية الفنون التطبيقية

قسم المنتجات المعدنية والحلي

الفرقة : الرابعة - لائحة جديدة

امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠

زمن الامتحان : ساعتان

في مادة : تك السباكة

الدرجة : ستون درجة

(عشرون درجة)

السؤال الأول:

ضع علامة (صح) امام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) امام العبارة الغير صحيحة :-

- ١- تمتاز السباكة بالقشرة بأن الأورنيك لا بد وأن يكون من المعدن . ()
- ٢- السباكة بالقشرة من أنواع السباكة التي لا يمكن عمل دليك بها . ()
- ٣- أكثر طرق السباكة انتاجية هي السباكة بالقوالب المعدنية بدون ضغط . ()
- ٤- كلما انخفضت درجة انصهار المعدن في السباكة بالقوالب المعدنية ، كلما زادت قابليته للالتصاق بالاسطمية ()
- ٥- تنوع طرق وأساليب الانتاج بالسباكة لملائمة متطلبات المنتج . ()
- ٦- تحميص قوالب الشمع المفقود تصل درجة حرارتها الى ٦٥٠ درجة م . ()
- ٧- درجة حرارة قالب الشمع بعد التحميص لتجهيزه لعملية الصب على حسب درجة انصهار المعدن المصبوب ()
- ٨- درجة حرارة قالب الشمع بعد التحميص لصب معدن الزاما به تكون حوالى من ١٠٠ - ١٥٠ درجة . ()
- ٩- يمكن عمل عدد ٢ من حوامل الدليك الرملى فى المنتجات المسبوكة بالرمل . ()
- ١٠- سطح الفصل لا بد وأن يكون خط مستقيم . ()
- ١١- مسطرة التقلص هي نفسها المسطرة العادية . ()
- ١٢- صب المعدن مباشرة فى السباكة بالطرد المركزى فى القوالب الافقية . ()
- ١٣- عدد دوران القالب فى السباكة بالطرد المركزى للمواسير الصلب أقل من الحديد الزهر . ()
- ١٤- السباكة بالطرد المركزى للمواسير بالطريقه الرأسية تعطى نتائج أطول فى المنتج من الطريقه الافقية . ()
- ١٥- لاتستخدم الحرارة فى عمل قشرة القالب فى السباكة بالقشرة . ()
- ١٦- من أهم مميزات السباكة بالسيراميك الحصول على سطح ناعم أملس للمنتج . ()
- ١٧- درجة حرارة تحميص قالب السيراميك هي نفس درجة حرارة تحميص قالب الجبس الحرارى . ()

باقى الأسئلة خلف الورقة

- ١٨- السبائك بالقوالب المعدنية تعد هي الطريقة الأولى في الانتاج من بين طرق السبائك الأخرى . ()
- ١٩- ماكينة السبائك بالقوالب المعدنية ذات الغرفة الساخنة تستخدم المعدن المصهور من خارج الماكينه . ()
- ٢٠- الموديلست هو الفنى الذى يعمل النموذج الأول (الأورنيك) الذى تصنع منه الطليه . ()

السؤال الثانى: علل لما يأتى :- (خمسة عشرة درجة)

- ١- السبائك المعدنية من أهم طرق الانتاج ؟
- ٢- تعدد طرق السبائك ؟
- ٣- استخدام دهانات القوالب والدلائك ؟
- ٤- استخدام المواد الرابطة فى رمال المسابك ؟
- ٥- تصنيع النماذج من خامات مختلفه ؟
- ٦- عمل النماذج (الأورنيك) المثبته على لوحه ؟

السؤال الثالث: - عرف لما يأتى (خمسة عشرة درجة)

- ١- الدليك ؟
- ٢- النموذج الهيكلى ؟
- ٣- السبائك ؟
- ٤- اختيار سطح الفصل ؟
- ٥- سماحات التشغيل . ؟
- ٦- سماحة الانكماش ؟
- ٧- سلبية النموذج (الاستدقاق) ؟

السؤال الرابع : اشرح فى نقاط (عشرة درجات)

طريقة انتاج تمثال من المعدن مفرغ من الداخل .

مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والتميز،،،



كلية الفنون التطبيقية

قسم المنتجات المعدنية والحلي

امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠

الفرقة : الرابعة - لائحة جديدة

في مادة : تك السباكة

زمن الامتحان : ساعتان

الدرجة : ستون درجة

اجابة الامتحان

(عشرون درجة)

اجابة السؤال الأول:

ضع علامة (صح) امام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) امام العبارة الغير صحيحة :-

- ١- تمتاز السباكة بالقشرة بأن الأورنيك لا بد وأن يكون من المعدن . (صح)
- ٢- السباكة بالقشرة من أنواع السباكة التي لا يمكن عمل دليك بها . (خطأ)
- ٣- أكثر طرق السباكة انتاجية هي السباكة بالقوالب المعدنية بدون ضغط . (خطأ)
- ٤- كلما انخفضت درجة انصهار المعدن في السباكة بالقوالب المعدنية ، كلما زادت قابليته للتصاقبالاسطمبة(خطأ)
- ٥- تنوع طرق وأساليب الانتاج بالسباكة لملائمة متطلبات المنتج . (صح)
- ٦- تحميص قوالب الشمع المفقود تصل درجة حرارتها الى ٦٥٠ درجة م . (صح)
- ٧- درجة حرارة قالب الشمع بعد التحميص لتجهيزه للصب على حسب درجة انصهار المعدن المصبوب . (صح)
- ٨- درجة حرارة قالب الشمع بعد التحميص لصب معدن الزاما به تكون حوالى من ١٠٠ - ١٥٠ درجه . (صح)
- ٩- يمكن عمل عدد ٢ من حوامل الدليك الرملى في المنتجات المسبوكة بالرمل . (صح)
- ١٠- سطح الفصل لا بد وأن يكون خط مستقيم . (خطأ)
- ١١- مسطرة التقلص هي نفسها المسطرة العادية . (خطأ)
- ١٢- صب المعدن مباشرة في السباكة بالطرد المركزى في القوالب الافقية . (خطأ)
- ١٣- عدد دوران القالب في السباكة بالطرد المركزى للمواسير الصلب أقل من الحديد الزهر . (خطأ)
- ١٤- السباكة بالطرد المركزى للمواسير بالطريقه الرأسية تعطى نتائج أطول في المنتج من الطريقه الافقية . (خطأ)
- ١٥- لاتستخدم الحرارة في عمل قشرة القالب في السباكة بالقشرة . (خطأ)

باقي الاجابة خلف الورقة

- ١٦- من أهم مميزات السبائك بالسيراميك الحصول على سطح ناعم أملس للمنتج . (صح)
- ١٧- درجة حرارة تجميع قالب السيراميك هي نفس درجة حرارة تجميع قالب الجبس الحراري . (خطأ)
- ١٨- السبائك بالقوالب المعدنية تعد هي الطريقة الأولى في الانتاج من بين طرق السبائك الأخرى . (صح)
- ١٩- ماكينة السبائك بالقوالب المعدنية ذات الغرفة الساخنة تستخدم المعدن المصهور من خارج الماكينة . (خطأ)
- ٢٠- الموديلست هو الفنى الذى يعمل النموذج الأول (الأورنيك) الذى تصنع منه الطلبيه . (صح)

اجابة السؤال الثانى: علل لما يأتى :- (خمسة عشرة درجة)

- ١- السبائك المعدنية من أهم طرق الانتاج :-
وذلك لأنها من أحسن طرق تشكيل المعادن فى الانتاج المتكرر الذى لاتتم بعده عمليات تشكيل أخرى ، وبه المنتج يكون تام التشكيل بعكس اى طريقة أخرى .
- ٢- تعدد طرق السبائك :-
وذلك للحصول على مواصفات محددة للمسبوك تختلف من كل طريقة على حده ، لاعطاء المصنع اختيار الطريقة المناسبة من جميع نواحي الانتاج والوقت والتكلفة .
- ٣- استخدام دهانات القوالب والداليك :-
وذلك لمنع اختراق المعدن المنصهر من الدخول فى الفجوات بين حبيبات خلطات الرمال مما يؤدي الى تحسين درجة تشطيب سطح المنتج .
- ٤- استخدام المواد الرابطة فى رمال المسابك :-
حيث ان هذه المواد الرابطة تقوم بعملية الربط بين حبيبات الرمال نتيجة قوى فاندرفال وقوى الخاصية الشعرية .
- ٥- تصنيع النماذج من خامات مختلفة :-
وذلك لتناسب مع نوع وطريقة السبائك ، والكمية المطلوبة من المنتج ، ودرجة تشطيب سطح المسبوك .
- ٦- عمل النماذج (الأورنيك) المثبتة على لوحه :-
وذلك لاستخدامها فى حالة النتاج الكمي للمسبوكات صغيرة الحجم وذلك لزيادة معدلات الانتاج .

اجابة السؤال الثالث: - عرف لما يأتى (خمسة عشرة درجة)

- ١- الداليك :-
هو ذلك الفراغ الداخلى للنموذج ثلاثى الابعاد الذى يستعاض فى السبائك بالرمل ، برمل الداليك ليعطى النموذج مفرغ من الداخل ، وفى السبائك بالشمع بالخلطه الحراريه .
- ٢- النموذج الهيكلى :-
هو ذلك النوع من النماذج الذى يستخدم فى حالة المسبوكات الضخمه والتي يتم تشكيلها فى أرضية المسبك ، وسمى بهذا الاسم لأنه يستخدم هيكل معدنى للداليك لتسليحه ، ولكبر حجم الداليك ، ولعدم انهياره أثناء عملية الصب .
- ٣- السبائك :-
هى خلط فلزين أو أكثر مع بعضهما فى الحالة السائله عن طريق الانصهار لاعطاء سبيكه جديدة لها خصائص طبيعية وكيميائية وميكانيكية مختلفة عن المعادن الداخلة فى تركيبها .

- ٤- اختيار سطح الفصل :-
هو ذلك الخط الذى يفصل جزئى النموذج (الاورنيك) لكى يحدد عدد أجزاء النموذج ، بحيث يخرج القالب الرملى من عليه بسهولة .
- ٥- سماحات التشغيل :-
هى تلك الزيادات فى المقاسات التى توضع على مقاس الأونيك الأصلى لكى تسمح بعمليات التشغيل الأخرى التى سوف تتم على المنتج بعد عملية السبك ، مثل الخراطه والبرادة والثقب و.... الخ ، لكى يكون مقاس المنتج بعد التشغيل والتشطيب مطابقا للمقاس المطلوب .
- ٦- سماحة الانكماش :-
هى الفرق بين حجم المعدن المسبوك وهو فى حالة السيولة الى حالة التجمد .
- ٧- سلبية النموذج (الاستدقاق) :-
هى سلبية النموذج على الحوائط الرأسية وذلك لتسهيل سحب النموذج من القالب الرملى .

اجابة السؤال الرابع: - (عشرة درجات)

طريقة انتاج تمثال من المعدن مفرغ من الداخل :-

- ١- اختيار نموذج التمثال المراد الانتاج عليه .
- ٢- عمل قالب سليكون على النموذج وبالتالي عمل قميص من الجبس للقالب السيلكون .
- ٣- صب تمثال من الشمع داخل القالب السيلكون بالسلك المطلوب .
- ٤- عمل المصببات والمنافس للقالب الشمعى .
- ٥- عمل الدليك وحوامل الدليك المناسبة لهذا التمثال .
- ٦- صب عمل سلندر مناسب لحجم التمثال .
- ٧- تثبيت التمثال على قاعدة الصب ، وايضا تثبيت السلندر .
- ٨- صب الغلاف الخارجى للتمثال من الجبس الحرارى .
- ٩- تنظيف السلندر من الخارج من آثار السلوتيب وجبس التثبيت واطهار المصببات والمنافس .
- ١٠- دخول السلندر فرن صهر الشمع بعد حوالى ساعة من صب الجبس ، وضبط الفرن على درجة حرارة حوالى ٢٥٠ درجة مئوية وتركه فى الفرن حتى ينصهر الشمع تماما فى حوالى من ١ ساعة حتى ١.٥ ساعة على حسب حجم السلندر .
- ١١- يوضع فى فرن التحميص فى درجة حرارة حوالى ٦٥٠ درجة مئوية وحوالى من ٤ ساعات حتى ٦ ساعات بالتدرج فى الوقت ودرجة الحرارة ، وكل ذلك ينقص ويزيد على حسب حجم السلندر .
- ١٢- يخفض درجة حرارة التحميص على حسب درجة انصهار المعدن المراد صبة بنصف درجة حرارته مضافا اليها ٥٠ درجة مئوية .
- ١٣- يصهر المعدن ، ويحضر السلندر من الفرن ، ويصب المعدن داخل السلندر من المصبب الرئيسى .
- ١٤- يترك المعدن حتى يتحول الى الحالة الصلبة ، ثم يخرج التمثال من السلندر ، وتقطع المصببات والمنافس .
- ١٥- يتم تشطيب التمثال .

مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والتميز،،،