

وفيما يلى توضيح كل تقنية من هذه التقنيات:

(١) الربط الميكانيكي باستخدام تقنية الإبر (needle punched fabrics)

تعريفها

عملية معالجة الغير منسوج من أجل ربطه وربط بنائه من خلال إغلاق وربط الألياف مع بعضها البعض ميكانيكياً خلال شبكة الإبر الشانكة والموضوعة على لوح لاختراق الألياف بحيث يتتوفر فيها الطول المناسب

الشبكة ثم يتم سحبها تاركة شبكة من الألياف المتماسكة.



شكل رقم (٤) يوضح انواع ابر التبييد

وصف الابر:

هذه الابر عبارة عن منشور ثلاثي كل وجه يحمل ٣ نتوءات اذن فكل ابره تحوى عدد من النتوءات

=٩ نتوءات. كل نتوء من هذه النتوءات قادر على تغيير وضع الشعيرات من الوضع الافقى الى الوضع الراسى وهناك دراسه اثبتت ان النتوء الواحد يغير عدد من الشعيرات ٣٥ شعيره


لكل ابره من هذه الابر كعب تركب بواسطته على لوح الابر فى الثقب الخاصه بها في نول الابر حيث تصل عدد الابر الى ١٢٠٠ في القرص (٥٥-٣)


** اذن يتماسك هذا النوع من اللانسيج بفعل الاحتكاك بين الألياف.

ملحوظه:

* في بعض الحالات والتى تستخدم الألياف صناعيه خالصه يمكن استخدام ابر ساخنه وذلك للحصول على شاشه ذات قوه تماسك عاليه. (١٧-٧)

انواع ابر التغريز





شكل رقم(٥) يوضح نتوءات ابر التلبيد

تأثير خواص الاقمشه المنتجه بهذه الطريقة بمجموعه من العوامل منها:

- (١) كثافه الاختراق " كثافه التعزيز "
- (٢) عمق الاختراق " مقدار تغلغل ابر التلبيد ".
- (٣) توزيع الابر على الحامل.
- (٤) سرعه التغذيه.
- (٥) شكل ومواصفات الابر.
- (٦) سماك طبقه الشعيرات
- (٧) نوع الشعيرات .

ملحوظه:


وقد اشار البعض الى انه كلما زادت كثافه الاختراق او عمق الاختراق تزيد المثانه الى حد معين ثم تنخفض وبالتالي يقل سماك الاقمشه بزياده الاختراق وترتبط ابر التلبيد ارتباطا وثيقا بسمك الشعيرات.


** ولزياده الايضاخ يجب بالضروره ذكر معامل التلبيد.

معامل التلبيد: (felting effect)

تعتمد عملية التماسك الميكانيكي فى جوهرها على التلبيد للالياف وشاشة الالياف مع بعضها بهدف تحقيق التماسك المطلوب .

**FROM
CROSSLAPPER
OR DRAFTER**





انواع الابر:

تتنوع الانواع على حسب كثافه التغريز المطلوبه للمنتج النهائى فهناك خطوط تشمل اكثرا من نول في نفس الخط تصل حتى ٣ انوال في نفس الخط ففي اغلب الانواع كثافه التغريز = 120 لالستيمتر المربع .

- (١) النول ذو اللوح الواحد.
 - (٢) النول ذو اللوحين (المنتجات السمك العالى)
- أشهر منتج للاقمشه غير المنسوجه بطريقه الربط بالابر
- (١) تطوير اداء الجوت :

من المعروف ان الجوت من اردا انواع الخامات ولم يتعدى استخدامه في الحاله النسجيه سوى انتاج الاكياس القطنية (اكياس الخيش) عند التعامل معه بتقنيه اقمشه غير المنسوجه بتقنيه الربط بالابر والتى تتميز بانتاج اقمشه ذات فراغات او مسامات عاليه تنتج عنه اقمشه تتمتع بالخصائص الآتية:

- مقاوم عالي للانفجار (تستخدم في رصف الطرق)
- عازل حراري ممتاز (تستخدم في تدعيم الملابس الشتوية)
- عازل للصوت (تستخدم في تدعيم جدران القاعات)
- خواص انضغاط جيدة
- خواص فلترة (تستخدم في مرشحات المصانع)

(٢) تغطيه مواسير صرف الاراضي الزراعيه:

من المتعارف عليه انه يتم رى اغلب الاراضي الزراعيه بمصر بطريقه الغمر مما ادى مع مرور الزمن الى ارتفاع مخزون المياه في باطن الارض عند نمو النباتات يتسبب ذلك في تعفن جذور النبات وبالتالي للحماية يتم زرع مواسير صرف لتلك المياه على ارتفاع معين داخل باطن الارض ويتم تدعيمها بطبقه من الاقمشه غير المنسوجه لمنع انسداد ثقوبها بالتربه تعمل .

العيوب:

- ارتفاع ثمن الوحدات المكونه للنول والتى يتم تغيرها بشكل دورى كالابر مما يؤثر على تكاليف المنتج النهائى.
- الاقمشه المنتجه ذات سمك كبير. (٣٠-٣)

(٢) الربط الميكانيكي باستخدام تقنيه الربط التخريز

(needle punched fabrics)

تعريفها:

هو لانسيج تربط شبكة البافه ميكانيكيا بالابر وهو افتراضيا يشبه اللباد . ويمكن استخدام محمل انواع الاليف فى هذه الطريقة لانتاج لانسيج بوزن نوعى (٤٠: ٢٣٧ جرام/متر مربع) وسمك (٤.٠ : ٤٠ ملليمتر)

تعطى عملية الربط الميكانيكي شبكة اكثر تجانسا واستقرارا بالابعد من عملية التلبيذ للصوف يمكن زياده مئانه هذه الطريقة بوضع نسيج خفيف خشن النسيج مثل قماش الضمادات الطبى ضمن شبكة اللانسيج. (٥٤-٦)

استخداماتها:


تأخذ الاقمشه المنتجه بطريق الربط بالتخريز مجال واسع فى المنتجات غير المنسوجه لانها ذات انتاجيه عاليه وانخفاض تكلفه انتاجها حيث:

- تستخدم خيوط كيلفر لقوته وذلك لانتاج حشوات الاطقم الرسميه.
- تستخدم خيوط البكر انظرا لمطاطيته العاليه وذلك لانتاج المفروشات المنزليه وكذلك انتاج اكياس المکانس الكهربائيه والفلاتر .
- تستخدم الباف الاكريليك ومزجها فى هذه الطريقة لتصنيع الاغطيه والدثر .
- تستخدم الباف البولي ايثلين والبولي بروبلين فى هذه الطريقة لانتاج السجاد الارضي داخل وخارج المنزل (الموكبيت) وفرش ارضيات الفناء والشرفات والعشب الصناعي فى ملاعب الجولف.


قائلو الجيش الامريكي صدارات خاصة ضد الرصاص مصنوعه من اللانسيج المخرز.


نُغْلِي :

بـ التخريز بتمرير شبكة الغير منسوج والتى تشمل عده مكونات من الياف ولباد وشبكة ، نول التخريز حيث يتم حياكه تلك المكونات جميعها (٥٤-٦)



شكل رقم (٨) يوضح الرابط بتقنية التخريز





Main elements of a Maliwatt stitchbonding machine

تستخدم الأقمشة المنتجة من هذه التقنية لانتاج

- (١) ستائر .
- (٢) أغطية الأسرة .
- (٣) الطبقه الداخلية لحشوات الملبس والبطانات .

ملحوظه:


عادة ما يتم استخدام طبقة لاصقة لربط الألياف مع بعضها في هذه الطريقة نظراً لأن أبعاد الأقمشة المنتجة منها غير ثابتة كذلك لتدعم ملائتها.

طريقه التشغيل:


يتم إدخال شاشه الاليف سواء اكانت من الاليف البولي استر او البولي ايثلين او البولي بروبيلين بحيث يكون ترتيب الاليف داخل هذه الشبكه ترتيبا دائريا نتيجه انقاد الاليف لحركة الماء المنفوث من الفوتنيات بسرعة كبيره.

بعد خروج الاليف يتم اجراء عمليه تجفيف للشاشة باحدى طريقتين

- (١) استخدام سلندرات ساخنه.
- (٢) استخدام هواء ساخن. ثم يتم لف الشاشه استعداداً لتشكيلها على حسب الاستخدام المطلوب.



شكل رقم (١٠) يوضح الرابط الميكانيكي بـ تقنية الماء



شكل رقم (١١) يوضح طريقة تشغيل الربط الميكانيكي بتنقيه الماء

العيوب:

يتم استبعاد استخدام هذه الطريقة في حالة الألياف ذات خواص امتصاص عالية للماء لأنها تقلل من طاقة العرکه وبالتالي تعيق سرعة الإنتاج وبالتالي يزيد من التكلفة.

(٤) الربط الميكانيكي بتنقيه الهواء: (air_jet bonding)

تعريفها:

هي تقنية ربط الألياف في شبكة غير منسوج باستخدام نفث الهواء تحت ضغط عالي.

يمكن إنتاج غير منسوج يوزن نوعي (٧ .٢٨ جرام / متر مربع)

وسمك (٦ .٤ مليمتر).

يمكن أن يكون متصلب أو عشوائي تبعاً لوضع الألياف داخل الشبكة، حيث أن كلاهما له متانة متماثلة في كافة الاتجاهات أما اللانسيج الموجه فهو ذو متانة أعلى في اتجاه الألياف المكونة للشبكة وعده ما يكون في الاتجاه الطولي.

تكون روابط ليف إلى ليف عادةً بالإضافة مواد رابطة تجفف لاحقاً أو بحراره الانصهار.

(٢)

مزاياها:


- (١) الانسداлиه العاليه.
- (٢) النوعيه.
- (٣) مئانه جيده ف الاتجاه الطولي

استخداماتها:


- (١) انتاج المناديل الورقية.
- (٢) حشو النسيج المطلبي.
- (٣) الحفاضات.
- (٤) عناصر السجاد.

طريقه التشغيل:

يتم امرار شاشه الغير منسوج على قوه ضغط هواء عالي مما يؤدي الى انتقال الباف السطح تبعا لقوه الضغط الى الانزلاق لتشابك مع غيرها من الباف الشبكي.



شكل رقم (١٢) يوضح الرابط الكيميائى بتنفس الهواء



شكل رقم (١٢) يوضح طريقة التشغيل للربط البهانى

الطباط والرابع

ثانياً: الربط الكيميائى: (chemical bonding)

تعريفها:

وهي احدي طرق ربط الشاشه الشانعه باستخدام المركبات الكيميائية على الشاشه لايجاد التماسك. غالبا ما تكون هذه المركبات على هيئة لاتكس او مستحلبات البوليمير او البلاستيك المشتت "اقليم استخداما"

هذه المركبات غالبا تكون اما على هيئة معجنات او درجه لزوجه عاليه او على هيئة بودره.

(٥)

المواد الكيميائية المستخدمة في ايجاد التماسك:

١. الرابر.
٢. الاكريليك.
٣. فينيل اسيتات.

تأثير خواص هذه المركبات على خواص المنتج النهائي ومن اهم هذه العوامل